

Verksamhetsberättelse för Sjömarkens Vägförening

2020-05-01 – 2021-04-30

Verksamhetsåret 2020–2021 bestod styrelsen av 7 ledamöter: ordförande Ulf Landegren, vice ordförande Peter Janosi, sekreterare Hans Hedlund, ledamöterna Margareta Ryderman, Ann-Christin Aldenmalm, Fred Johansson och Tore Olofsson.

Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten.

Det årligen inplanerade årsmötet i maj flyttades till 28 september p.g.a. av covid-19 och Sjömarkens Vägförenings årsmöte genomfördes digitalt.

Vi har under året anslutit det nya området vid Paradisvägen med totalt 15 fastigheter, som skall ingå i vår förening, till Räveskalla Ga:3 som fullvärdiga medlemmar med andelstal 10. Anledningen är att de kommer att använda våra vägar men vår förening kommer inte ha driftansvar för dessa vägar utan de kommer att bilda en egen vägförening.

Styrelsen har under året köpt in en "fartkamera" som vi hoppas ska ge en hastighetsdämpande effekt. Fartkameran ska användas till samtliga vägar i vårt upptagningsområde som en "digital hastighetsskylt" då den är flyttbar (mobil). Mätaren registrerar antal bilar och visar tydligt hastigheten för fordon som kör mot skylten och signalerar dem som överträder den tillåtna hastigheten. Vi samlar in data varje månad för att undersöka hur hastigheten och trafiksituationen ser ut på respektive plats.

Vi har haft skylten placerad på väg 1761 Alingsåsvägen sedan oktober 2020 på två olika ställen utmed vägen. Totalt så passerar det ca 3000 fordon per dygn.

Hans Borgö har arbetat med Trafiksäkerheten på Alingsåsvägen 1761 åt Sjömarkens Vägförening. Under 2 års tid har Hans B. haft kontakt med Trafikverket och Borås Stad som resulterat i ombyggnad av två farthinder på vägen 1761.

En omskyltning har skett vid City Rondellen av väg 42 och väg 180 vidare mot Borås samt väg 180 inom Borås norrut.

Sjömarkens vägförening har äskat om en hastighetssänkning till 40 km inom samhället och ytterligare 3 farthinder på sträckan Ljungvägen till Skärkhultsvägen. Denna vägsträcka är 1700 meter lång och har 77 utfarter. Vägen är smal och kurvig och lämpar sig inte för den tunga trafik som genar här idag.

Vi arbetar med att få upp nya skyltar och speglar runt om i Sjömarken tex. Lindvägen/ Melltorpsvägen

Det finns stora behov av att klippa ner de häckar som är i vårt område. De breder ut sig för mycket och skymmer sikten vilket påverkar trafiksäkerheten i Sjömarken negativt. Information och bestämmelser finns i broschyren "Klipp häcken" på Sjömarkens vägförenings hemsida och Borås Kommuns hemsidor.

Vi uppmanar alla medlemmar att klippa ner sina häckar och annan växtlighet som skymmer trafikmärken och sikten på våra gator.

Vi jobbar med att uppdatera Sjömarkens Vägförenings hemsida och har gjort vissa justeringar under året. Så håll utkik på vad som händer på www.sjomarkensvagforening.se

Sist med inte minst Sjömarkens Vägförenings styrelse uppmanar alla som kör i Sjömarken att hålla nere hastigheten. Tänk på våra oskyddade barn och övriga trafikanter. Lätta på gaspedalen och kör lugnt för allas trevnad.

Sjömarkens Vägförening
Styrelsen